



## Relaxed Vision®

Die nächste Generation des Sehens.

## Die vollständige Augenglasbestimmung - Teil 61 Welche Messdaten werden für optimale Gleitsicht benötigt?



In dieser Folge von leer aktuell lesen Sie 2 Komponenten (von insgesamt 11!), die darüber entschei-

den, wie gut verträglich eine Gleitsichtbrille ist. Messmittel, desto höher die Gewähr, dass die Brille hinterher optimal sitzt und höchste Zufriedenheit garantiert.

Daher wendet der Diplom-Ingenieur für Augenoptik Benjamin Walther das Messsystem Video-Infral von Carl Zeiss an – es aibt nichts Genaueres

> auf dem Weltmarkt!

Wird ungenauer gemessen (oder noch schlimmer: GAR nicht, sondern nur "geschätzt"), können solche Resultate entstehen:

Diese Grafik stellt ein ungeschliffenes Brillenglas dar. Die einzelnen unterschiedlichen


Farbbereiche stellen unterschiedlich gut zu nutzende "Sehbereiche" dar. Oben ist der Bereich zum in die Weite schauen, unten der Lese-

bereich, dazwischen alles andere.

Die hellen Flächen kennzeichnen die Bereiche, in denen maximal DEUTLICH gesehen wird. Je dunkler die Farben werden, desto unschärfer wird dort gesehen!

Nun zeigen wir Ihnen die Verhältnisse bei einem Brillenglas EXAKT DERSELBEN GLASSTÄRKE (!!!), (und noch nicht mal von einem "Billig-Anbieter", sondern ebenfalls von einem Markenhersteller, aber mit veralteter Technik gefertigt und ungenau angepasst (70er-

Gradal Individual\* FrameFit\* sph +5,0 cyl -2,0 A 0° Add 1,50 HSA = 9 mm VN 3°



## Persönliches Sehverhalten

Hier kommt es ganz auf Ihre alltäglichen und auch besonderen Gewohnheiten an: Ihr Beruf, Ihr Hobby – oder auch Ihre Körpergröße oder Armlänge bestimmen den ganz persönlichen Lese-/Arbeitsab-

**Durchbiegung der Brillenfassung** 

Ihre Brillenfassung ist zur An-

passung an Ihr Gesicht leicht

durchgebogen. Dieser Winkel, auch Fassungsscheibenwinkel

genannt, geht in die genaue

Berechnung Ihres Brillengla-

stand zu Ihren Augen. Diese Maße sind wichtige Kriterien für die Fertigung Ihrer persönlichen Gleitsichtgläser. Je mehr individuelle Daten berücksichtigt werden, desto größer sind die Sehbereiche für ganz entspanntes Sehen.

ses ein

Man kann verallgemeinernd festhalten: Je MEHR Maße genommen werden beim Brillen-Anpassen, und je genauer die Jahre, - wie es ja bei manchem Optiker leider immer noch zu erleben ist!):

Sie sehen: Es gibt RIESEN-UNTERSCHIEDE! Deshalb lohnt es sich, einem FACHMANN für GUTES SEHEN zu vertrauen, und sich die beste und weltweit genaueste Messtechnik zu gönnen. Dann steht fröhlichem Gucken nichts mehr im Weg.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!





Digitale Meßmethode
ist von größter Wichtigkeit.
Schätzen ist nicht mehr in Mode,
führt zu Ungenauigkeit.
Präzision an erster Stelle
in dem allerhöchsten Maß,
ausnahmslos auf alle Fälle:
DANN macht Brillenkaufen Spaß.

Näheres siehe EINBLICK Seite 33.

Für Ihre Beratung möchten wir uns gerne Zeit nehmen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.



Benjamin Walther · Dipl.-Ing. für Augenoptik 26789 Leer · Mühlenstraße 27 · Telefon 0491-2005